

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11 октября 2007 г.

Дом № 6 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Молодежная

Домоуправление № города № 2, Раисы

Общие сведения по строению

Год постройки 1950 материал стен щ. блок.

Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ремшой Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Родюевой Т.В.

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Смиродановой Л.Р. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установили:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания не удов. нет решения собств.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания не удов. нет решения собств.

з) система центрального отопления АГВ тех. центр. систем.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло тех. центр. систем.

АГВ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство удовы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Вели к ремонту техники в зимне-районный период 2014-2018 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 7

Редина  
Редина

Редина ТЕ

Смирidonova ЛБ

Редина ТВ