

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 6.10 2007 г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Фрунзенская _____

Домоуправление № города 8 г. Полудне _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1957 материал стен шт. блокн. _____

Число этажей 1 наличие подвала — _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Болдырева В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл. _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл. _____

д) входные двери и оконные переплеты удовл. _____

е) подвальные помещения — _____

ж) отмостка вокруг здания удовл. _____

з) система центрального отпления АОВ _____

технический искравное ветколение

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

удов.

м) электрохозяйство: *техническое исправное состояние*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Работ в текущем периоде работы - заключенный период 2017-2018 годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

*М. Писако т.б.
Писако т.б.*