

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. октябрь 2017 г.

Дом № 36 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Северная

Домоуправление № города 8 г. Канука 000 "ХРЭУИВ"

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кп намерьной

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Розинский Г.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Давыдовичева Н.Н.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Фурманов О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания устройство бор.

г) фасад здания неустройство (сеть решетки собственником на кап. ремонт)

д) входные двери и оконные переплеты устройство.

е) подвальные помещения тех. подполье устр.

ж) отмостка вокруг здания устр.

з) система центрального отопления устройство.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные устройство.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Вопрос к ЖС: качество улиц в осеннее — зимнее время 2017-18 г. удовлетв.

Председатель комиссии

И.И. Золотых С.Е.

Члены комиссии

Федотов В.В.

Ковалев

Иванов И.И.