

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 18 октября 2017 г.

Дом № 198 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города п.с. Кошурки

Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кр. кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резиной Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Махеевой Е.А.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Смирновой Л.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство удовы.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц всего

Выводы и предложения.

Фонд + желаемая температура в осенне-зимний период 2017-2018 г. годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 6

Ирина Т.Е.
Спирidonова М.В.
Моисеева Е.А.