

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

200 г.

Дом № 12 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Лирайторная

Домоуправление № города 6 г. Кануга ООО ЖРТУ №8

## Общие сведения по строению

Год постройки 1956 материал стен кир. блоки

Число этажей 1 наличие подвала —

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахмонов Т.Е.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федоров И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления от АГВ удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство

удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

обещают

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Форм и исполнителями в осенне-зимний период 2017-18 г готов.

Председатель комиссии

И. Розина С.Е.

Члены комиссии

Фролов И.А.