

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

2017 г.

Дом № 13 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Шахтеров

Домоуправление № города 8 г. Кануга ООО "ЖРЭУ № 8"

Общие сведения по строению

Год постройки 1934 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогачев С.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Смирновой А.А.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Фурован О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция тех этаж удобн
удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удовлетв

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв

е) подвальные помещения удовлетв

ж) отмостка вокруг здания удовлетв

з) система центрального отопления удовлетв

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удовлетв.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации в осенне-зимний период 2017-18 годов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Кв. и Л

С.Е. Давыдов

Давыдов С.Е.

Давыдов О.А.

Сивакова Н.А.