

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. октябре 2017 г.

Дом № 7 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) пер. Металлистов

Домоуправление № города 8 с Искупы 000, ЖРЭУ IV В =

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала тех подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Борисов С. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Ремченко А. С.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Дубовик О. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. капризно

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ЖРМЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи, в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы и эксплуатацию улиц в зимне-летний период 2017-18 г годов

Председатель комиссии

И.И. Попова С.Е.

Члены комиссии

К.В.З. Кудряков О.А.

И.З.

Федор Демьянов А.С.