

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. октябрь 2017 г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) пер. Маничкин

Домоуправление № города 6 г. Калуга обл., ЖРЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогов И. С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Трушиной В. А.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Робин Д. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ЭРМЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Фонд и эксплуатация улиц в деревне — Жушкин
кв. 55 2017-18 г. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 55

Розина Т.Е.

Трушкина О.А.

Трушкина В.А.