

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 2 октября 2007 г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) п. Саволовский

Домоуправление № города п. 8 г. Пашеры

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кр. кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____ Рудневой Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ Тельвинская А.В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Смирновой Л.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения тех. норматив

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Марутиничев май 198

к) тепловые элевакторные узлы и бойлерные удовл.

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) уровни

м) электрохозяйство уровни

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(уведать запас в домах на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Председатель комиссии

И.И. Радина Т.Е.

Члены комиссии

С.В. Смирнова Л.В.

К.В.З.И.

А.В. Мельников

С.В. 66 (И.И.)

Тихомирова Т.А.