

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«02» октября 2018 г.

Дом № 2/63 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Врубовая \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета: Малахова Л.В.

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша \_\_\_\_\_ требует тек. ремонта, технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ технически исправное состояние, требует тек. ремонт

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние

г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуется тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ двери в тамбуре требуют тек. ремонт технически исправное состояние. Окна - технически исправное состояние

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние, требует тек. ремонта

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ выполнен кап. ремонт технически исправное состояние

з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние выполнен кап. ремонт

и) котельное помещениё и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ МУП «КТС» ул. Шахтеров 3А

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ произведена ревизия, требует кап. ремонт

#### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены


## Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Малахова Л.В. кв41 подпись 