

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » сентября 2019 г.

Дом № 14 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Ольговская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_ г Калуга \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен Кр.панельный \_\_\_\_\_

Число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И,  
Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г. Е.

Членов комиссии, представителя общественного домового комитета : Пешехонцева В.И.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

г) фасад здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты 4 дер.двери в тамбуре требуют тек. ремонт \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления, требует тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ Технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе вен.каналы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство произведена ревизия, \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_

#### 2. обеспеченность :




а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период  
Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии	Качаева Т.И.	подпись	
Члены комиссии:			
Родина Г.Е.		подпись	
Калядина Т.И.		подпись	
Пешехонцева В.И.		подпись	