

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » сентября 2023г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен \_\_\_\_\_ кр.панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5

Наличие подвала \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_

Общая площадь дома 3324,4м<sup>2</sup>

Материал кровли совмещенная

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ -----
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуют тек. ремонта \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ произведена промывка и опрессовка труб ц.о., технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ ул. Ольговская 19 А \_\_\_\_\_
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ -----
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ проведена ревизия, технически исправное состояние \_\_\_\_\_

### **2. обеспеченность :**

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг  
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:

Соколова Т.В.  подпись

Родина Г.Е.  подпись

Спиридонова Л.Б. подпись