

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » сентября 2023г.

Дом № 192 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Тарутинская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпичный \_\_\_\_\_

число этажей 2 \_\_\_\_\_

Наличие подвала отсутствуют \_\_\_\_\_

Общая площадь дома 726,1м<sup>2</sup>

Материал кровли совмещенная

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ требует текущего ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ -----
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуется текущий ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ -----
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует текущего ремонта \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ АОГВ \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ -----
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ -----
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ требует текущий ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ проведена ревизия, требуется кап. ремонт \_\_\_\_\_

#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг  
готов.




---

---

---

---

---

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись   
Члены комиссии:  
Соколова Т.В.  подпись  
Родина Г.Е. подпись  
Спиридонова Л.Б.  подпись